

CAPE COD PERFECTION

PODSUMOWANIE INSTRUKCJI MONTAŻU

QCshake™

PRZESTROGA: PRODUKT ZAWSZE NALEŻY MONTOWAĆ OD STRONY LEWEJ DO PRAWEJ, PAMIĘTAJĄC O TYM, ŻE POLIMER PODLEGA ROZSZERZANIU/KURCZENIU NA SKUTEK WAHAŃ TEMPERATURY. W CELU UZYSKANIA LEPSZEGO WYGLĄDU ZALECAMY MONTAŻ PRODUKTU NA PŁASKICH POWIERZCHNIACH (NP.: SKLEJKACH LUB PŁYTACH OSB). JEŚLI SEKCJE SĄ MONTOWANE NA ŚCIANIE ZE STELAŻEM, WÓWCZAS LISTWY STELAŻOWE POWINNY BYĆ ZAMOCOWANE UKOŚNIE, A ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY NIMI POWINNA WYNOŚIĆ 20,32 CM (8 CALI).

ENGLISH



FRANÇAIS






ESPAÑOL



PORTUGUÊS



РУССКИЙ







W przypadku montażu pełnej sekcji najpierw przybić gwóźdź przez otwór środkowy.

W przypadku montażu sekcji ciętej wbić gwóźdź gwoździa a sekcją. Gdy używana jest gwoździarka, należy ustawić jej w jej środku w sposób pokazany na rysunku.

W przypadku każdego gwoździa należy zostawić przerwę między łbem końcówką na najwyższej pozycji, a ciśnienie powietrza odpowiednio do podłoża, aby uzyskać żdaną odległość.

* Gwoździarka, np. Bostitch RN46 lub Hitachi NV45.

Uwaga: w przypadku użytkowania w regionie Miami Dade i strefach HVHZ (ang. High Velocity Hurricane Zone) na Florydzie należy zapoznać się z instrukcjami montażu na liście „Miami-Dade Approved Product Listing” (Lista produktów zatwierdzonych dla Miami-Dade), która jest dostępna na stronie Resources (Zasoby) w witrynie internetowej [QCshake.com](https://www.qcshake.com).



Pełne instrukcje montażu są dostępne w witrynie [QCshake.com](https://www.qcshake.com).

